


品番	TMHG40B3R B	品名	壁付サーモ13 (浴室)	(JIS)	1 / 3
----	-------------	----	--------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMHG40B3R B	品名	壁付サーモ13 (浴室) (JIS)	2 / 3
----	-------------	----	--------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】吐水口補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500(¥ 6,050)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,850(¥ 2,035)	1		
THD52	THD52	止水栓付取付脚	¥ 8,150(¥ 8,965)	2		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,750(¥ 1,925)	1		
5C000132	TH 5C0132	吐水口部	¥ 1,600(¥ 1,760)	1		
5D000093	TH 5D0093	開閉ハンドル部	¥ 8,650(¥ 9,515)	1		
5D000103	TH 5D0103	温度調節ハンドル部	¥ 5,100(¥ 5,610)	1		
22412	TH22412	袋ナット36	¥ 610(¥ 671)	2	黄銅	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 260(¥ 286)	1	合成樹脂	
97587	TH97587 #G14	インデックス	¥ 800(¥ 880)	2	合成樹脂	
97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 610(¥ 671)	1	合成樹脂	

品番	TMHG40B3R B	品名	壁付サーモ13 (浴室) (JIS)	3 / 3
----	-------------	----	--------------------	-------

<b>金具補修品互換性情報</b>	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0015
-------------------	---	-----------

<b>件名</b>	<b>吐水口補修時の注意情報</b>
<b>対象製品</b>	TMG40-1 TMG40-1Z TMHG40-1 TMHG40-1Z TMHG40-1R TMHG40-1RZ TMJ40L2 TMJ40L2Z TMJ40R2 TMJ40R2Z TMHG40B1 TMHG40B1R TMHG40B1RZ TMHG40B1S TMHG40B1SZ TMHG40B3 TMHG40B3Z TMHG40B3R TMHG40B3RZ TMHG40L1 TMHG40L1Z TMHG40L2 TMHG40L2Z TMHG40L3 TMHG40L3Z TMHG40R1 TMHG40R1Z TMHG40R2 TMHG40R2Z TMHG40R3 TMHG40R3Z

### 新旧製品識別方法

<b>前期型品</b>	切替時期 2011年6月頃	<b>後期型品</b>
<p>整流板</p> <p>整流網</p>		<p>エアレーター</p>

### 補修品選定

<b>前期型品</b>	<b>後期型品</b>
<p>本体から整流板を取り外して下さい。</p> <p>交換</p> <p>品番: 5C000132</p>	<p>5C000132で補修できます。 (そのまま取り付けます)</p>

**注意** 旧型品を補修の際は、整流板の抜き忘れにご注意下さい。  
整流板は、水栓本体側に取り付けています。