


| | | | | | | |
|----|----------|---|----|--------------|-------|-------|
| 品番 | TMHG40B3 | B | 品名 | 壁付サーモ13 (浴室) | (JIS) | 1 / 3 |
|----|----------|---|----|--------------|-------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|------------|----|--------------------|-------|
| 品番 | TMHG40B3 B | 品名 | 壁付サーモ13 (浴室) (JIS) | 2 / 3 |
|----|------------|----|--------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】吐水口補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|--------------|-----------|--------------------|----|------|----|
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | ¥ 10,600(¥ 11,660) | 1 | | |
| TH577 | TH577 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,500(¥ 6,050) | 1 | | |
| TH679A | TH679A | 逆止弁部 | ¥ 1,050(¥ 1,155) | 2 | | |
| THA1-6 | THA 1-6 | スペーサー | ¥ 1,850(¥ 2,035) | 1 | | |
| THA29 | THA29 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 5,500(¥ 6,050) | 1 | | |
| THD52 | THD52 | 止水栓付取付脚 | ¥ 8,150(¥ 8,965) | 2 | | |
| THY730 | THY730 | シャワーエルボ | ¥ 1,750(¥ 1,925) | 1 | | |
| 5C000132 | TH 5C0132 | 吐水口部 | ¥ 1,600(¥ 1,760) | 1 | | |
| 5D000093 | TH 5D0093 | 開閉ハンドル部 | ¥ 8,650(¥ 9,515) | 1 | | |
| 22412 | TH22412 | 袋ナット36 | ¥ 610(¥ 671) | 2 | 黄銅 | |
| 85060RZ | TH85060RZ | 開閉工具 | ¥ 170(¥ 187) | 1 | 複合材質 | |
| 97587 | TH97587 #G14 | インデックス | ¥ 800(¥ 880) | 2 | 樹脂 | |
| 97590S | TH97590S | ブッシュ | ¥ 610(¥ 671) | 1 | 合成樹脂 | |

| | | | | |
|----|------------|----|--------------------|-------|
| 品番 | TMHG40B3 B | 品名 | 壁付サーモ13 (浴室) (JIS) | 3 / 3 |
|----|------------|----|--------------------|-------|



| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 金具補修品互換性情報 | 製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。 | 2-A1-0015 |
|-------------------|---|-----------|

| | |
|-------------|---|
| 件名 | 吐水口補修時の注意情報 |
| 対象製品 | TMG40-1 TMG40-1Z TMHG40-1 TMHG40-1Z TMHG40-1R TMHG40-1RZ TMJ40L2 TMJ40L2Z TMJ40R2 TMJ40R2Z TMHG40B1 TMHG40B1R TMHG40B1RZ TMHG40B1S TMHG40B1SZ TMHG40B3 TMHG40B3Z TMHG40B3R TMHG40B3RZ TMHG40L1 TMHG40L1Z TMHG40L2 TMHG40L2Z TMHG40L3 TMHG40L3Z TMHG40R1 TMHG40R1Z TMHG40R2 TMHG40R2Z TMHG40R3 TMHG40R3Z |

新旧製品識別方法

| | | |
|--|---------------|---|
| 前期型品 | 切替時期 2011年6月頃 | 後期型品 |
|  | |  |

補修品選定

| | |
|---|--|
| 前期型品 | 後期型品 |
|  <p style="text-align: center;">交換</p> <p style="text-align: center;">品番: 5C000132</p> | <p>5C000132で補修できます。 (そのまま取り付けます)</p>  |

注意 旧型品を補修の際は、整流板の抜き忘れにご注意下さい。
整流板は、水栓本体側に取り付けています。