


品番	TMHG40BS1	B	品名	壁付サーモ13 (浴室)	(JIS)	1 / 3
----	-----------	---	----	--------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TMHG40BS1 B	品名	壁付サーモ13 (浴室) (JIS)	2 / 3
----	-------------	----	--------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】 整流キャップ交換の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,000(¥ 1,100)	2		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,800(¥ 1,980)	1		
THA29	THA29	温度調節ハンドル部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,700(¥ 1,870)	1		
THYB12	廃番	自在スパウト		1	廃番	
5D000021	TH 5D0021	開閉ハンドル部	¥ 5,850(¥ 6,435)	1		
149401	TH149401	脚	¥ 3,050(¥ 3,355)	2	黄銅	
22229	TH22229	袋ナット28	¥ 520(¥ 572)	2	黄銅	
22387R	TH22387R	ナット	¥ 1,850(¥ 2,035)	2	合成樹脂	
22412	TH22412	袋ナット36	¥ 590(¥ 649)	2	黄銅	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	複合材質	
957211	TH957211	カバー	¥ 1,550(¥ 1,705)	4	合成樹脂	
97587	TH97587 #G14	インデックス	¥ 770(¥ 847)	2	樹脂	
97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 590(¥ 649)	1	合成樹脂	


品番	TMHG40BS1 B	品名	壁付サーモ13 (浴室) (JIS)	3 / 3
----	-------------	----	--------------------	-------

金具補修品注意情報	C_0011
------------------	--------


件名	整流キャップ交換の注意情報						
対象製品	TBF20 型	TBF21 型	TEM47 型	TKHG31P 型	TKJ30U3 型	TKY12 型	TMG20 型
	TMG40 型	TMHG40 型	TMJ30UC3 型	TMJ40 型	TMN40 型	TMY11 型	TMY140 型
	TUB31 型	TUB40 型					



前期・後期型製品識別方法



補修品選定



注意 前期・後期どちらの場合も THY508-1 一式交換で互換性があります。