


品番	TMHG40UQB B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	-------------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TMHG40UQB B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	-------------	----	---------------	-------

- 特記事項 (1/1)
- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 - ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 - ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 - ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 - ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
 - ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 - ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500 (¥ 6,050)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	2		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,850 (¥ 2,035)	1		
THD30R	THD30R	断熱脚カバー	¥ 880 (¥ 968)	1	合成樹脂	
THD62	THD62	止水栓付取付脚	¥ 17,300 (¥ 19,030)	1		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,750 (¥ 1,925)	1		
THYB70-3	THYB70-3	自在スパウト	¥ 8,450 (¥ 9,295)	1		
5D000080	TH 5D0080	温度調節ハンドル部	¥ 8,050 (¥ 8,855)	1		
5R000055	TH 5R0055	ストッパー部	¥ 2,450 (¥ 2,695)	1		
19511	TH19511	スペーサー	¥ 710 (¥ 781)	1	黄銅	
22412	TH22412	袋ナット36	¥ 610 (¥ 671)	1	黄銅	
22420	TH22420	袋ナット36	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1	黄銅	
32534	TH32534	レバー	¥ 10,300 (¥ 11,330)	1	亜鉛	
325351	TH325351	切替ハンドル	¥ 7,200 (¥ 7,920)	1	亜鉛合金	
61504M	TH61504M	小ねじM4×5.5	¥ 950 (¥ 1,045)	1	ステンレス鋼	
97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 610 (¥ 671)	1	合成樹脂	
97782	TH97782 #G14	リング	¥ 830 (¥ 913)	1	合成樹脂	