

品番	TMJ40A1R	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 3
----	----------	----	---------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】 整流キャップ交換の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。


【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576S	TH576S	温度調節ユニット	¥ 9,300(¥ 10,230)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,000(¥ 1,100)	2		
THD52	THD52	止水栓付取付脚	¥ 7,850(¥ 8,635)	2		
THYB12-1	THYB12-1	自在スパウト	¥ 6,750(¥ 7,425)	1		
5D000016	TH 5D0016	温度調節ハンドル部	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
5D000017	TH 5D0017	開閉ハンドル部	¥ 3,250(¥ 3,575)	1		
22319S	TH22319S	袋ナット36	¥ 430(¥ 473)	2	黄銅	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂 他	
92625S	TH92625S	スペーサー	¥ 710(¥ 781)	1	合成樹脂	
927553	TH927553	インデックス	¥ 930(¥ 1,023)	1	合成樹脂	
927553B	TH927553B	インデックス	¥ 660(¥ 726)	1	合成樹脂	

品番	TMJ40A1R	品名	壁付サーモスタット混合水栓	3 / 3
----	----------	----	---------------	-------

金具補修品注意情報	C_0011
------------------	--------

件名	整流キャップ交換の注意情報						
対象製品	TBF20 型	TBF21 型	TEM47 型	TKHG31P 型	TKJ30U3 型	TKY12 型	TMG20 型
	TMG40 型	TMHG40 型	TMJ30UC3 型	TMJ40 型	TMN40 型	TMY11 型	TMY140 型
	TUB31 型	TUB40 型					



前期・後期型製品識別方法

<p>〈前期型〉</p> <p>【ブッシュ有り】 【ブッシュ無し】</p>	<p>〈後期型〉</p>
---------------------------------------	--------------

補修品選定

<p>【前期型がついている場合】</p> <p>パッキン以外の部品が必要な場合は『THY508-1』で一式交換してください。</p>	<p>【後期型がついている場合】</p> <p>パッキン・内筒は部品単独で交換が可能です。</p>
--	---

注意 前期・後期どちらの場合も THY508-1 一式交換で互換性があります。