


品番	TMJ40B7	B	品名	壁付サーモ13（浴室）	(JIS)	1 / 4
----	---------	---	----	-------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しております。

品番	TMJ40B7 B	品名	壁付サーモ13（浴室） (JIS)	2 / 4
----	--------------------------------	----	--	-------

- 互換性に関する注意情報
- ・【金具補修品注意情報】整流キャップ交換の注意情報
 - ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

- 特記事項(1/1)
- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 - ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 - ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 - ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 - ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
 - ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 - ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。


【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576S	TH576S	温度調節ユニット	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500(¥ 6,050)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,850(¥ 2,035)	1		
THD52	THD52	止水栓付取付脚	¥ 8,150(¥ 8,965)	2		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,750(¥ 1,925)	1		
THYB12	廃番	自在スパウト	廃番	1		
5D000016	TH 5D0016	温度調節ハンドル部	¥ 3,600(¥ 3,960)	1		
5D000017	TH 5D0017	開閉ハンドル部	¥ 3,400(¥ 3,740)	1		
22319S	TH22319S	袋ナット36	¥ 450(¥ 495)	2	黄銅	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
92755	TH92755 #G17	インデックス	¥ 260(¥ 286)	1		
92755A	TH92755A #G17	インデックス	¥ 260(¥ 286)	1		

品番	TMJ40B7	B	品名	壁付サーモ13（浴室）	（JIS）	3 / 4
----	---------	---	----	-------------	-------	-------

金具補修品注意情報	C_0011
-----------	--------

件名	整流キャップ交換の注意情報					
対象製品	TBF20 型	TBF21 型	TEM47 型	TKHG31P 型	TKJ30U3 型	TKY12 型
	TMG20 型	TMG40 型	TMHG40 型	TMJ30UC3 型	TMJ40 型	TMN40 型
	TMY11 型	TMY140 型	TUB31 型	TUB40 型		



前期・後期型製品識別方法

＜前期型＞ 【ブッシュ有り】 【ブッシュ無し】 網が3枚	＜後期型＞ 樹脂部材 と一体
---	----------------------------------

補修品選定

【前期型がついている場合】 パッキン以外の部品が必要な場合は『THY508-1』で一式交換してください。 パッキン TH91953H パッキン TH91953H	【後期型がついている場合】 パッキン・内筒は部品単独で交換が可能です。 パッキン TH93932E 内筒 TH97E09
--	--

注意 前期・後期どちらの場合も THY508-1 一式交換で互換性があります。

品番	TMJ40B7	B	品名	壁付サーモ13（浴室）	(JIS)	4 / 4
----	---------	---	----	-------------	-------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれ に対応した補修品を選定してください。		2-A1-0016
件名	水栓取付脚補修時の注意情報			
対象製品	TMF40ARX TMF40AZRKX	TMG40ARX TMG40ARKX	TMJ40ARX TMJ40ARKX	他
新旧製品識別方法				
前期型品 後期型品 取付脚本体の厚みが違います 断熱脚カバー (湯側) 断熱脚カバー (湯側) 後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります				
補修品選定				
【前期型品の取付脚本体を交換する場合】				
THD30R 断熱脚カバー (一般地用・寒冷地用共通) 湯側の脚部にカバーが付いて いる場合は、断熱脚カバーも 同時に交換して下さい。 必ず2ヶセットで 同時交換して下さい THD52 THD52 一般地用：THD52 寒冷地用：THD52-1 (水抜栓付き)				
【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】				
単品交換できます（前期型品・後期型品共通）				
断熱脚カバー 前期型品：TH440 後期型品：THD30R TH91734ER パッキン THF35-1 止水バルブ TH66435R フィルター TH5J0316 スピンドルガイド TH71158ZA 送り座 寒冷地用は下部に 水抜栓あり TH5B0004 水抜バルブ				