


|    |         |    |                                  |       |
|----|---------|----|----------------------------------|-------|
| 品番 | TMJ40J3 | 品名 | 壁付サーモ13 (シャワバス・マッサージ) (浴室) (JIS) | 1 / 3 |
|----|---------|----|----------------------------------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
 補修品として設定しておりません。

|    |         |    |                                      |       |
|----|---------|----|--------------------------------------|-------|
| 品番 | TMJ40J3 | 品名 | 壁付サーモ13 (シャワバス・マッサ<br>ージ) (浴室) (JIS) | 2 / 3 |
|----|---------|----|--------------------------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】 整流キャップ交換の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。


【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番          | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料   | 備考 |
|----------|---------------|-----------|--------------------|----|------|----|
| TH576S   | TH576S        | 温度調節ユニット  | ¥ 9,300(¥ 10,230)  | 1  |      |    |
| TH577    | TH577         | 開閉バルブ部    | ¥ 5,300(¥ 5,830)   | 1  |      |    |
| TH5C0949 | TH5C0949      | シャワーホース   | ¥ 6,650(¥ 7,315)   | 1  |      |    |
| TH679A   | TH679A        | 逆止弁部      | ¥ 1,000(¥ 1,100)   | 2  |      |    |
| THA1-6   | THA 1-6       | スパーサー     | ¥ 1,800(¥ 1,980)   | 1  |      |    |
| THD52    | THD52         | 止水栓付取付脚   | ¥ 7,850(¥ 8,635)   | 2  |      |    |
| THY556F  | THY556F #N11  | シャワーハンガー  | ¥ 2,100(¥ 2,310)   | 2  |      |    |
| THY730   | THY730        | シャワーエルボ   | ¥ 1,700(¥ 1,870)   | 1  |      |    |
| THYB12-1 | THYB12-1      | 自在スパウト    | ¥ 6,750(¥ 7,425)   | 1  |      |    |
| THYC10R  | 廃番            | シャワーヘッド   | 廃番                 | 1  |      |    |
| 5D000016 | TH 5D0016     | 温度調節ハンドル部 | ¥ 3,450(¥ 3,795)   | 1  |      |    |
| 5D000017 | TH 5D0017     | 開閉ハンドル部   | ¥ 3,250(¥ 3,575)   | 1  |      |    |
| 22319S   | TH22319S      | 袋ナット36    | ¥ 430(¥ 473)       | 2  | 銅合金  |    |
| 85060RZ  | TH85060RZ     | 開閉工具      | ¥ 160(¥ 176)       | 1  | 複合材質 |    |
| 92755    | TH92755 #G17  | インデックス    | ¥ 250(¥ 275)       | 1  |      |    |
| 92755A   | TH92755A #G17 | インデックス    | ¥ 250(¥ 275)       | 1  |      |    |


|    |         |    |                                  |       |
|----|---------|----|----------------------------------|-------|
| 品番 | TMJ40J3 | 品名 | 壁付サーモ13 (シャワバス・マッサージ) (浴室) (JIS) | 3 / 3 |
|----|---------|----|----------------------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>金具補修品注意情報</b> | C_0011 |
|------------------|--------|


|      |               |         |           |          |          |        |         |
|------|---------------|---------|-----------|----------|----------|--------|---------|
| 件名   | 整流キャップ交換の注意情報 |         |           |          |          |        |         |
| 対象製品 | TBF20型        | TBF21型  | TEM47型    | TKHG31P型 | TKJ30U3型 | TKY12型 | TMG20型  |
|      | TMG40型        | TMHG40型 | TMJ30UC3型 | TMJ40型   | TMN40型   | TMY11型 | TMY140型 |
|      | TUB31型        | TUB40型  |           |          |          |        |         |



**前期・後期型製品識別方法**



**補修品選定**



**注意** 前期・後期どちらの場合も THY508-1 一式交換で互換性があります。