


品番	TMJ40R2	B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 3
----	---------	---	----	---------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TMJ40R2 B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 3
----	-----------	----	---------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】吐水口補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576S	TH576S	温度調節ユニット	¥ 9,850(¥ 10,835)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
THH9A	THH 9A	壁付サーモ本体部	¥ 51,000(¥ 56,100)	1		
5C000132	TH 5C0132	吐水口部	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
5D000082	TH 5D0082 #NW1	温度調節ハンドル部	¥ 2,350(¥ 2,585)	1		
5D000083	TH 5D0083 #NW1	開閉ハンドル部	¥ 2,900(¥ 3,190)	1		
5G000061	TH 5G0061	止水栓付取付脚	¥ 8,750(¥ 9,625)	2		
131891	TH131891	シャワーエルボ	¥ 4,550(¥ 5,005)	1	黄銅	
132244	TH132244	エルボ	¥ 3,350(¥ 3,685)	1	黄銅	
22319S	TH22319S	袋ナット36	¥ 460(¥ 506)	2	黄銅	
61402BM	TH61402BM	なべ小ねじM4×8	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
93336E	TH93336E	Oリング	¥ 170(¥ 187)	2	合成ゴム	
97460	TH97460 #G17	インデックス	¥ 1,350(¥ 1,485)	1	合成樹脂	
97461	TH97461 #G17	インデックス	¥ 1,350(¥ 1,485)	1	合成樹脂	

品番	TMJ40R2 B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	3 / 3
----	-----------	----	---------------	-------

金具補修品互換性情報

製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0015

件名 吐水口補修時の注意情報

対象製品



TMG40-1 TMG40-1Z TMHG40-1 TMHG40-1Z TMHG40-1R
 TMHG40-1RZ TMJ40L2 TMJ40L2Z TMJ40R2 TMJ40R2Z
 TMHG40B1 TMHG40B1R TMHG40B1RZ TMHG40B1S
 TMHG40B1SZ TMHG40B3 TMHG40B3Z TMHG40B3R
 TMHG40B3RZ TMHG40L1 TMHG40L1Z TMHG40L2
 TMHG40L2Z TMHG40L3 TMHG40L3Z TMHG40R1
 TMHG40R1Z TMHG40R2 TMHG40R2Z TMHG40R3 TMHG40R3Z

新旧製品識別方法

前期型品

切替時期 2011 年 6 月頃


後期型品



補修品選定

前期型品


本体から整流板を取り外して下さい。



品番: 5C000132

後期型品

5C000132で補修できます。
(そのまま取り付けます)



注意 旧型品を補修の際は、整流板の抜き忘れにご注意下さい。
 整流板は、水栓本体側に取り付いています。