


品番	TN910X	品名	壁付き給水栓（埋込・ホース接続）	1 / 4
----	--------	----	------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TN910X	品名	壁付き給水栓（埋込・ホース接続）	2 / 4
----	--------	----	------------------	-------

■ 互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】給水バルブ（18846R）の交換注意情報（TN910型）
- ・【金具補修品互換性情報】ハンドル交換注意情報（TN910型）

■ 特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH756R	廃番	カバー部	廃番	1		
TNA40ARX13	TNA40ARX13	樹脂配管用継手	¥ 3,350 (¥ 3,685)	1		
18846R	廃番	給水バルブ	廃番	1	青銅 他	
95527	廃番	スペーサー	廃番	1	合成樹脂	
95528	廃番	キャップ	廃番	1	合成樹脂	
95531	廃番	ボックス	廃番	1	合成樹脂 他	
95630	廃番	気密テープ	廃番	6	アルミニウム	
5G000187	TH 5G0187	ホース継手	¥ 3,900 (¥ 4,290)	1		
17280R	TH17280R	逆止弁	¥ 1,300 (¥ 1,430)	1		
610943	TH610943	皿タッピンねじ4. 5×30	¥ 170 (¥ 187)	2	ステンレス鋼	
64281	TH64281	ばね	¥ 190 (¥ 209)	1	ステンレス鋼	
72420	TH72420	止め輪	¥ 170 (¥ 187)	1	ステンレス鋼	
74253	TH74253	クイックファスナー	¥ 500 (¥ 550)	1	ステンレス鋼	
95616	TH95616	キャップ	¥ 240 (¥ 264)	1	合成樹脂	
97677	TH97677	ブッシュ	¥ 190 (¥ 209)	1	合成樹脂	
97678	TH97678	ブッシュ	¥ 190 (¥ 209)	1	合成樹脂	

品番	TN910X	品名	壁付き給水栓（埋込・ホース接続）	3 / 4
----	--------	----	------------------	-------

金具補修品注意情報	C_0013
-----------	--------


件名	給水バルブ（18846R）の交換注意情報（TN910型）
対象製品	TN910X、TN910KX、TN910 V4X

給水バルブ(18846R)を補修する際は「本体+カバー部」一式で交換して下さい。



対象製品	補修対応品番（本体+カバー部）
TN910X TN910 V4X	TWA10AP1R
TN910KX	TWA10AP1RZ

＜製品一式取替え後の補修案内について＞



品番	TN910X	品名	壁付き給水栓（埋込・ホース接続）	4 / 4
----	--------	----	------------------	-------

金具補修品互換性情報


製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0065

件名 ハンドル交換注意情報（TN910型）

対象製品 TN910X、TN910KX、TN910_V4X

前期・後期型製品識別方法



補修品選定

前期型品	後期型品
<u>ハンドルは単独交換できません。</u> ハンドルを交換する際は、「本体+カバー部」一式で交換してください。 ハンドル 32428R #N11	ハンドル単独で補修できます。 ハンドル 32428R #N11
★「本体+カバー部」一式交換の品番については『【金具補修品注意情報】給水バルブ(18846R)の交換注意情報(TN910型)』を参照ください	