


|    |                  |    |                       |      |       |
|----|------------------|----|-----------------------|------|-------|
| 品番 | TUB31UF2Z      B | 品名 | 台付シングル13（寒）（浴室）<br>S) | (JI) | 1 / 3 |
|----|------------------|----|-----------------------|------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



|    |             |    |                       |       |
|----|-------------|----|-----------------------|-------|
| 品番 | TUB31UF2Z B | 品名 | 台付シングル13（寒）（浴室）（JI S） | 2 / 3 |
|----|-------------|----|-----------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TUB31UF1型他）

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番        | 発注品番           | 品名       | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料     | 備考 |
|-----------|----------------|----------|--------------------|----|--------|----|
| TH93A74Z2 | TH 93A74Z2     | Xパッキン    | ¥ 610(¥ 671)       | 1  | 合成ゴム   |    |
| THY582N   | THY582N        | シングルバルブ部 | ¥ 11,000(¥ 12,100) | 1  |        |    |
| THYB10-1  | THYB10-1 #G17M | キャップ部    | ¥ 2,300(¥ 2,530)   | 1  |        |    |
| 5B000004  | TH 5B0004      | 水抜弁部     | ¥ 1,200(¥ 1,320)   | 1  |        |    |
| 5G000018  | TH 5G0018      | 給水ソケット   | ¥ 1,850(¥ 2,035)   | 2  |        |    |
| 18369     | TH18369        | 締付金具     | ¥ 430(¥ 473)       | 1  | 黄銅     |    |
| 187271    | TH187271       | カートリッジ押え | ¥ 2,900(¥ 3,190)   | 1  | 黄銅     |    |
| 32362W    | TH32362WA      | レバーハンドル  | ¥ 3,900(¥ 4,290)   | 1  | 合成樹脂 他 |    |
| 713781    | TH713781       | リング      | ¥ 490(¥ 539)       | 1  | ステンレス鋼 |    |
| 72740R    | TH72740R       | 取付金具     | ¥ 540(¥ 594)       | 1  | 炭素鋼 他  |    |
| 92592     | TH92592        | ストッパー    | ¥ 170(¥ 187)       | 1  | 合成樹脂   |    |
| 92620     | TH92620        | リング      | ¥ 350(¥ 385)       | 2  | 合成樹脂   |    |
| 93295HR   | TH93295HR      | Oリング     | ¥ 170(¥ 187)       | 1  | 合成ゴム   |    |

|    |             |    |                       |      |       |
|----|-------------|----|-----------------------|------|-------|
| 品番 | TUB31UF2Z B | 品名 | 台付シングル13（寒）（浴室）<br>S) | (JI) | 3 / 3 |
|----|-------------|----|-----------------------|------|-------|

## 金具補修品互換性情報

製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0061

件名 カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TUB31UF1 型他）

対象製品  
TUB31UF1 TUB31UF1Z TUB31UF2 TUB31UF2Z  
TUB31UF3Z TUB31UF4 TUB31UF4Z  
TUB31UFR TUB31UFZR

### 前期・後期型製品識別方法



水栓本体  
【樹脂製】

前期型品

切替時期 2005 年 11 月  
～2006 年 7 月頃


後期型品

水栓本体  
【金属製】



### 補修品選定

前期型品




①部品

不要

②Oリング

不要

後期型品



①部品



92620

②Oリング



93295HR

前期・後期型品共通

③パッキン

UパッキンをXパッキンに変更しています。

補修の際は2個同時交換して下さい。

TH93A74Z2（Xパッキン2個入り）

注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。  
それぞれ単品補修可能です。