


| | | | | | | |
|--------|----------|---|--------|----------------------|-------|-------|
| 品 番 | TUB40B10 | B | 品 名 | 台付サーモ13（埋込）（浴室）) | (JIS) | 1 / 3 |
|--------|----------|---|--------|----------------------|-------|-------|

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|------------|----|---------------------------|-------|
| 品番 | TUB40B10 B | 品名 | 台付サーモ13（埋込）（浴室）（JIS） ） | 2 / 3 |
|----|------------|----|---------------------------|-------|

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】吐水口補修時の注意情報（TUB40型）

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|------------|--------------------|----|--------|----|
| TH576-5R | TH576-5R | 温度調節ユニット | ¥ 10,200(¥ 11,220) | 1 | | |
| TH577-7 | TH577-7 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,000(¥ 5,500) | 1 | | |
| TH679A | TH679A | 逆止弁部 | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 2 | | |
| TH729-16 | TH729-16 | スピンドル部 | ¥ 2,150(¥ 2,365) | 2 | | |
| THF12 | THF12 | 開閉バルブ部 | ¥ 8,600(¥ 9,460) | 2 | | |
| 5D000155 | TH 5D0155 | 流量調節ハンドル部 | ¥ 14,500(¥ 15,950) | 1 | | |
| 5D000156 | TH 5D0156 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 14,500(¥ 15,950) | 1 | | |
| 5R000011 | TH 5R0011 | 吐水口ユニット | ¥ 2,800(¥ 3,080) | 1 | | |
| 97A01R | TH 97A01R | リング | ¥ 1,300(¥ 1,430) | 2 | 合成樹脂 | |
| 14847R | TH14847R | ソケット | ¥ 800(¥ 880) | 2 | 黄銅 | |
| 14848R | TH14848R | ソケット | ¥ 690(¥ 759) | 2 | 黄銅 | |
| 17333R | TH17333R | スピンドルガイド | ¥ 580(¥ 638) | 2 | 黄銅 | |
| 19247 | TH19247 | バルブ押え | ¥ 1,250(¥ 1,375) | 2 | 黄銅 | |
| 196842R | TH196842R | ストッパー | ¥ 5,200(¥ 5,720) | 1 | 黄銅 | |
| 19816 | TH19816 | ストッパー押え | ¥ 2,500(¥ 2,750) | 1 | 黄銅 | |
| 198161 | TH198161 | ストッパー押え | ¥ 12,100(¥ 13,310) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 31659 | TH31659 | スピンドル | ¥ 1,300(¥ 1,430) | 1 | 合成樹脂 | |
| 611221 | TH611221 | なべ小ねじM4×8 | ¥ 160(¥ 176) | 6 | ステンレス鋼 | |
| 614552 | TH614552 | 小ねじM4×6. 5 | ¥ 760(¥ 836) | 2 | ステンレス鋼 | |
| 66435R | TH66435R | フィルター | ¥ 330(¥ 363) | 2 | ステンレス鋼 | |
| 74457 | TH74457 | 取付金具 | ¥ 5,650(¥ 6,215) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 85060RZ | TH85060RZ | 開閉工具 | ¥ 160(¥ 176) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| 91309E | TH91309E | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 2 | 合成ゴム | |
| 91718H | TH91718H | パッキン | ¥ 160(¥ 176) | 2 | ゴム | |
| 978632 | TH978632 | ストッパーガイド | ¥ 1,900(¥ 2,090) | 1 | 合成樹脂 | |
| 97999LS | TH97999LS | ボタンユニットL | ¥ 35,800(¥ 39,380) | 1 | 合成樹脂 他 | |

| | | | | |
|----|------------|----|---------------------------|-------|
| 品番 | TUB40B10 B | 品名 | 台付サーモ13（埋込）（浴室）（JIS） ） | 3 / 3 |
|----|------------|----|---------------------------|-------|

| | | | |
|---|---|--------|--|
| 金具補修品注意情報 | | C-0004 | |
| 件名 | 吐水口補修時の注意情報（TUB40型） | | |
| 対象製品 | TUB40B10 TUB40B10Z TUB40B11 TUB40B11Z TUB40B10R TUB40B10RZ TUB40B11R TUB40B11RZ | | |
| <div><div><div>製品</div><div></div></div><div><div><p>交換</p><p>リング Oリング</p><p>品番:5R000011</p></div></div><div>リングにOリングを組み付けて水栓本体に押し込み、吐水口部を取り付けて下さい。</div></div> | | | |
| 注意 | 整流板の抜き忘れにご注意下さい。 | | |