


品番	TUMJ40GQKX	品名	壁付サーモ13（寒）（浴室）（JIS）	1 / 4
----	------------	----	---------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TUMJ40GQKX	品名	壁付サーモ13（寒）（浴室）（JIS）	2 / 4
----	------------	----	---------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報
- ・【金具補修品注意情報】ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH440	TH440	断熱脚カバー	¥ 810(¥ 891)	1	合成樹脂	
TH576S	TH576S	温度調節ユニット	¥ 9,850(¥ 10,835)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
THD52-1	THD52-1	止水栓付取付脚	¥ 10,200(¥ 11,220)	2		
THY508-1	THY508-1	整流キャップ	¥ 1,000(¥ 1,100)	1		
18549	廃番	吐水口	廃番	1	黄銅	
32363R	廃番	レバーハンドル	廃番	1	合成樹脂 他	
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5C000148	廃番	吐水口取付金具	廃番	1		
9J1013	TH 5J0156	ハンドル部	¥ 3,800(¥ 4,180)	1		
14799S	廃番	フランジ付ソケット	廃番	1	黄銅	
22001	TH22001A	袋ナット20. 9	¥ 500(¥ 550)	1	黄銅 他	
22319S	TH22319S	袋ナット36	¥ 460(¥ 506)	2	黄銅	
66036	TH66036	整流板	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
72175	TH72175	スリップワッシャ	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
72536	TH72536	減圧板	¥ 190(¥ 209)	1		
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
901402N	TH901402N #G19 M	インデックス	¥ 190(¥ 209)	1		
91054E	TH91054E	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	
91251H	TH91251H	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	
91729	TH91729	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
926102W	TH926102W	スペーサー	¥ 510(¥ 561)	1	合成樹脂 他	
92755	TH92755 #G17	インデックス	¥ 270(¥ 297)	1		
92755A	TH92755A #G17	インデックス	¥ 270(¥ 297)	1		
93336E	TH93336E	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	

品番	TUMJ40GQKX	品名	壁付サーモ13（寒）（浴室）（JIS）	3 / 4
----	------------	----	---------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。		2-A1-0016
件名	水栓取付脚補修時の注意情報			
対象製品	TMF40ARX TMF40AZRKX	TMG40ARX TMG40ARKX	TMJ40ARX TMJ40ARKX	他
新旧製品識別方法				
前期型品 断熱脚カバー (湯側) 後期型品 断熱脚カバー (湯側) 取付脚本体の厚みが違います 後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります				
補修品選定				
【前期型品の取付脚本体を交換する場合】				
THD30R 断熱脚カバー (一般地用・寒冷地用共通) 湯側の脚部にカバーが付いている場合は、断熱脚カバーも同時に交換して下さい。 THD52 必ず2ヶセットで同時交換して下さい THD52 一般地用：THD52 寒冷地用：THD52-1 (水抜栓付き)				
【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】				
単品交換できます（前期型品・後期型品共通）				
TH91734ER パッキン THF35-1 止水バルブ TH71158ZA 送り座 TH66435R フィルター TH5J0316 スピンドルガイド 寒冷地用は下部に水抜栓あり TH5B0004 水抜バルブ 断熱脚カバー 前期型品：TH440 後期型品：THD30R				

品番	TUMJ40GQKX	品名	壁付サーモ13（寒）（浴室）（JIS）	4 / 4
----	------------	----	---------------------	-------

金具補修品注意情報

C_0001

件名	ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
対象製品	TKJ20B TMJ20A 他


水栓本体部を取り外した方が、作業しやすくなります。
取付金具を取替えの際は TOTO メンテナンスへ依頼をお勧めします。

★『ワンタッチ式スパウト』の取替え方法

①スパウトを取り外す。

ブッシュを本体側に強く押し付けたまま
スパウトを引き抜きます。

※スパウトのみ取替えの際は、ブッシュを
はずさないで下さい



②新しいスパウトを取り付ける。


いっばいに押し込んで下さい。

★『取付金具』の取替え注意点


取付金具を取り外し、図の順序で新しい取付金具を取り付けて下さい。

取付金具
方向性と順序を確認して下さい


【リング】
スナップリングプライヤー
（市販品）を使用して下さい。
＜取り付け・取り外し時の注意＞
リングの穴（2か所）に工具を
差し込み、隙間を縮める



＜方向性に注意＞



リング①



リング②

商品により無い場合があります。

【パッキン】
方向性に注意

↑
本体側

開いている方が本体側

【止め輪】
方向性に注意

↑
本体側

ツメが本体側を向く

【ブッシュ】

取り付けの際は凸部をリングの
隙間に挿入する。（形状2種類あり）

ダボ
（凸部）

2025年10月01日