


品番	TV173RX	品名	フラッシュバルブ・VB付低圧（大便器洗浄弁25）（JIS）	1 / 3
----	---------	----	-------------------------------	-------

希望小売価格：－

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TV173RX	品名	フラッシュバルブ・VB付低圧（大便器洗浄弁25）（JIS）	2 / 3
----	---------	----	-------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】フラッシュバルブのスピンドル交換注意点

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
15326	TH15326	蓋	¥ 2,200 (¥ 2,420)	1		
17889	TH17889	スピンドルガイド	¥ 2,550 (¥ 2,805)	1		
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 890 (¥ 979)	1		
TH309R	TH309R	ハンドル部	¥ 6,400 (¥ 7,040)	1		
TH318R	TH318R	ピストンバルブ部	¥ 3,750 (¥ 4,125)	1		
TH330-1R	TH330-2R	スピンドル部	¥ 6,050 (¥ 6,655)	1		
401204	TH401204	排水管	¥ 540 (¥ 594)	1		
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 770 (¥ 847)	1		
91035S	TH91035S	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1		
91098S	TH91098S	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1		
91300H	TH91300H	Oリング	¥ 170 (¥ 187)	1		
THD68A	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 8,050 (¥ 8,855)	1		
402567R	廃番		廃番	1	銅	

品番	TV173RX	品名	フラッシュバルブ・VB付低圧（大便器洗浄弁 25）（JIS）	3 / 3
----	---------	----	--------------------------------	-------

金具補修品互換性情報


製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2_A1_0054


件名 フラッシュバルブのスピンドル交換注意点（T170 型他）

対象製品 T170, T170F, T172, T173, T173F, TV170, TV170R, TV170RX
TV172, TV172R, TV172SX, TV173, TV173R, TV173RX, TV173DR

前期・後期型製品識別方法



補修品選定



前期型の止水栓本体を補修する場合は、後期型品で交換できます。
★（止水栓本体・スピンドル・リング・スピンドルガイド）一式で同時交換