


| | | | | |
|----|---------|----|-------------|-------|
| 品番 | TV585CP | 品名 | 大便器フラッシュバルブ | 1 / 2 |
|----|---------|----|-------------|-------|

希望小売価格：¥ 52,100 (税込価格：¥ 57,310)

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|---------|----|-------------|-------|
| 品番 | TV585CP | 品名 | 大便器フラッシュバルブ | 2 / 2 |
|----|---------|----|-------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|------------|------------|--------------------|----|----|----|
| T82CR32 | T 82CR32 | 大便器用スパッド | ¥ 2,400(¥ 2,640) | 1 | | |
| 17889GR | TH17889GR | スピンドルガイド | ¥ 1,600(¥ 1,760) | 1 | | |
| 18888 | TH18888 | 塞蓋 | ¥ 340(¥ 374) | 1 | | |
| 22004 | TH22004A | 袋ナット40 | ¥ 860(¥ 946) | 1 | | |
| TH321 | TH321 | シートパッキン部 | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 1 | | |
| TH330-3 | TH330-2R | スピンドル部 | ¥ 5,800(¥ 6,380) | 1 | | |
| 4025620A | TH4025620A | 給水管 | ¥ 16,900(¥ 18,590) | 1 | | |
| 420761 | TH420761 | 排水管 | ¥ 3,450(¥ 3,795) | 1 | | |
| 62160 | TH62160 | 調節ねじ | ¥ 860(¥ 946) | 1 | | |
| 71051RR | TH71051RR | カバー | ¥ 740(¥ 814) | 1 | | |
| 71182 | TH71182 | カバー | ¥ 4,400(¥ 4,840) | 1 | | |
| 71290 | TH71290 | カバー | ¥ 1,550(¥ 1,705) | 1 | | |
| 72164 | TH72164 | 止め輪 | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91232E1 | TH91232E1 | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91264E1 | TH91264E1 | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91300H | TH91300H | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91301H | TH91301H | Oリング | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| 91308E | TH91308E | Oリング | ¥ 200(¥ 220) | 2 | | |
| THD68A | THD68A | パキュームブレーカー | ¥ 7,750(¥ 8,525) | 1 | | |
| THJ27B | THJ27B | ピストンバルブ部 | ¥ 14,300(¥ 15,730) | 1 | | |
| THYD9 | THYD9 | ハンドル部 | ¥ 6,350(¥ 6,985) | 1 | | |