


品番	TV750C	品名	フラッシュバルブ (VB付節水型) IS)	(J)	1 / 2
----	--------	----	--------------------------	-----	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TV750C	品名	フラッシュバルブ (VB付節水型) (J IS)	2 / 2
----	--------	----	--------------------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1		
TH330R	廃番	こま (T150N型用)	廃番	1	合成樹脂 他	
THD68	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 8,050 (¥ 8,855)	1		
THY328	THY328R	ピストンバルブ部	¥ 17,200 (¥ 18,920)	1		
THYD9	THYD9	ハンドル部	¥ 6,600 (¥ 7,260)	1		
11735N	廃番	止水栓本体	廃番	1	青銅	
16275G	廃番	スピンドルガイド	廃番	1	青銅	
31284R	廃番	スピンドル	廃番	1	黄銅	
71169N	廃番	カバー	廃番	1	黄銅	
5J000037	TH 5J0037	ふたユニット	¥ 9,100 (¥ 10,010)	1		
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 890 (¥ 979)	1	黄銅 他	
401204	TH401204	排水管	¥ 540 (¥ 594)	1	黄銅	
402566	TH402566A	給水管	¥ 6,850 (¥ 7,535)	1	ステンレス鋼	
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 770 (¥ 847)	1	ステンレス鋼	
71182	TH71182	カバー	¥ 4,550 (¥ 5,005)	1	黄銅	
91035S	TH91035S	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	
91232E1	TH91232E1	Oリング	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	
91300H	TH91300H	Oリング	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	