


品番	TWA20AP1R	品名	洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓	1 / 2
----	-----------	----	-----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TWA20AP1R	品名	洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓	2 / 2
----	-----------	----	-----------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH528	TH528	逆止弁部	¥ 800(¥ 880)	2		
THF5	THF 5	開閉バルブ部	¥ 1,950(¥ 2,145)	2		
5D000223	TH 5D0223	ハンドル部	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
5D000224	TH 5D0224	ハンドル部	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
5G000187	TH 5G0187	ホース継手	¥ 3,750(¥ 4,125)	1		
5J000019	TH 5J0019	逆止弁蓋部	¥ 1,150(¥ 1,265)	2		
14899	TH14899	継手	¥ 3,200(¥ 3,520)	1	黄銅	
19096	TH19096	ナット	¥ 710(¥ 781)	2	黄銅	
611221	TH611221	なべ小ねじM4×8	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
611813R	TH611813R	なべ小ねじM4×14	¥ 220(¥ 242)	3	ステンレス鋼	
61248	TH61248	皿小ねじM4×25	¥ 160(¥ 176)	4	ステンレス鋼	
74258R	TH74258R	耐火プレート	¥ 860(¥ 946)	1	ステンレス鋼	
91311E	TH91311E	Oリング	¥ 220(¥ 242)	1	合成ゴム	
95612	TH95612	固定枠	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	
956132	TH956132	カバー	¥ 2,950(¥ 3,245)	1	合成樹脂	