

| | | | | |
|----|-------------|----|----------------------|-------|
| 品番 | T 130AR13 H | 品名 | 横水栓13 (自在・泡まつ) (JIS) | 2 / 2 |
|----|-------------|----|----------------------|-------|

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|----------|----------|--------------------|----|------|----|
| TH23018 | TH23018 | キャップナット | ¥ 420 (¥ 462) | 1 | 黄銅 | |
| TH92838R | TH92838R | こま | ¥ 160 (¥ 176) | 1 | 複合材質 | |
| THY2R | THY 2R | 泡まつキャップ | ¥ 1,000 (¥ 1,100) | 1 | | |
| THY208A | THY208A | 自在スパウト | ¥ 4,550 (¥ 5,005) | 1 | | |
| THY31104 | THY31104 | スピンドル部 | ¥ 810 (¥ 891) | 1 | 銅合金 | |
| THY489 | THY489 | 金具三角ハンドル | ¥ 980 (¥ 1,078) | 1 | | |
| THY91739 | THY91739 | 三角パッキン | ¥ 520 (¥ 572) | 1 | | |