

この部品に大きな回転力がかかると、上下ねじ部の接着剤がはがれ漏水する可能性があります。配管接続の際は上もしくは下の本体をつかんで締め込んでください。