

!
必ず実行

右記内容を無視すると、ガタツキや水漏れの原因となります。

04A56

ボルトとピンが
当たるまでずらす



ボルトはしっかり増し締めする

