


EWP00790

2005.7

！キャップの取り付け方に注意してください
※壁に向かって力を加えるとツメが折れる恐れがあります。



インパクトドライバーに ご注意ください。

ドライバーの締め付けトルクが強すぎると、ねじ
が破損したり、空転する恐れがあります。

※ねじの下穴は必ず開けてください。