


W96×H70

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

凍結のおそれがある場合

凍結のおそれがある場合はタンクの下に取り付けてある流動金具のハンドルを全開してください。



H04329R

W96×H70

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

このラベルはお客様用です。
工事中に紛失しないようにしてください。

使用方法

- 使用方法をご存知ない方のためにも、このラベルを掲示してください。
- セパレート紙をはがし、壁面など見やすいところにおはりください。

H04329R