


## 施工後のフィルター・吐水口掃除のお願い

### 不具合事例

吐水量が少ない、シャワーの散水方向が乱れる、  
切替不良、温調不良など。


対象：水栓金具全般



### なぜ？

### 原因

フィルター、または吐水口のごみ詰まりが原因です。  
(建築配管内のごみの流れ出て詰まるものです。)



### これで解決

### 必ず実施

#### <重要>

通水確認後には必ずフィルター、  
または吐水口の掃除をお願いします。

\* 掃除方法については商品同梱の施工  
説明書、または取扱説明書を参照願  
います。

#### 各水栓の取扱説明書から抜粋

