施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (ネオレストSD2・SD3(CES9571J・9581J・9572J・9582J(スティックリモコン)) 用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。 この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため) 特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧*をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。


2. 連立トイレの配置例


正 規 品	(特 1)1 1	(特 2) 2 2	正 規 品	(特 1)1 1	(特 2) 2
タイプ (特 3)	、 特 4) 4	。 特 5)	。 特 3)	、 特 4 ン 4	・ タイプ 5)

3. 連立トイレ対応方法

<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、TOTOメンテナンスへご依頼下さい。(有償) ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。





※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。