


| | | | | |
|----|------------|----|-------------------|-------|
| 品番 | CS900BR VN | 品名 | ウォシュレット一体形便器ネオレスト | 1 / 2 |
|----|------------|----|-------------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|------------|----|-------------------|-------|
| 品番 | CS900BR VN | 品名 | ウォシュレット一体形便器ネオレスト | 2 / 2 |
|----|------------|----|-------------------|-------|

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
 - ・希望小売価格は代表色(パステルアイボリーほか)の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
 - ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
 - ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの(工場管理の組付け部品など)は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|----------|--------------|--------------------|----|----|----|
| HH02103 | HH02103 | 床排水ソケット | ¥ 4,000(¥ 4,320) | 1 | | |
| HH04137 | HH04137 | タッピンねじ | ¥ 120(¥ 130) | 1 | | |
| HH04140 | HH04140 | 固定具類 | ¥ 550(¥ 594) | 1 | | |
| HH04142 | HH04142 | 化粧キャップセット | ¥ 140(¥ 151) | 1 | | |
| HH05312 | HH05312 | カバー | ¥ 350(¥ 378) | 1 | | |
| HH05313 | HH05313 | カバー | ¥ 350(¥ 378) | 1 | | |
| HH05314 | HH05314 | カバー | ¥ 350(¥ 378) | 1 | | |
| HH05315 | HH05315 | カバー | ¥ 350(¥ 378) | 1 | | |
| HH05316 | HH05316 | カバー組品 | ¥ 1,300(¥ 1,404) | 1 | | |
| HH05322 | HH05322 | カバー組品 | ¥ 350(¥ 378) | 1 | | |
| HH05337 | HH05337 | カバー | ¥ 1,100(¥ 1,188) | 1 | | |
| HH05340 | HH05340 | 止水栓カバー | ¥ 1,100(¥ 1,188) | 1 | | |
| HH05345 | HH05345 | 背面カバー | ¥ 550(¥ 594) | 1 | | |
| HH20029 | HH20029 | 電池ボックス | ¥ 1,000(¥ 1,080) | 1 | | |
| HH20093 | HH20093 | 止水栓 | ¥ 1,900(¥ 2,052) | 1 | | |
| TCM1788 | TCM1788 | 脱臭カートリッジ | ¥ 1,200(¥ 1,296) | 1 | | |
| TCM1790 | TCM1790 | 給水フィルター付水抜栓 | ¥ 1,500(¥ 1,620) | 1 | | |
| TCM1792 | TCM1792 | 便座クッション | ¥ 100(¥ 108) | 4 | | |
| TCM2691S | TCM2691S | においきれいカートリッジ | ¥ 5,200(¥ 5,616) | 1 | | |
| TCM2985 | TCM2985 | 便ふたクッション | ¥ 910(¥ 983) | 1 | | |

■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。