


品番	TCF5830ADYR#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	1 / 2
----	-----------------	----	----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス（株）へ修理・点検をご依頼下さい。
フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF5830ADYR#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	2 / 2
----	-----------------	----	----------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1	合成樹脂他	
02	TCM1790	給水フィルター付水抜栓	¥ 2,400 (¥ 2,640)	1	合成樹脂他	
03	TCM1791#SC1	脱臭フィルター	¥ 810 (¥ 891)	1	合成樹脂	
04	TCM1792R	便座クッション	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
05	TCM1804	分岐金具	¥ 2,100 (¥ 2,310)	1	黄銅他	
06	TCM1808	クイックファスナ	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼	
08	TCM1902#SC1	カバー	¥ 1,450 (¥ 1,595)	1	合成樹脂	水抜き部用
09	TCM1904#SC1	ルーバー組品	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1	合成樹脂	ルーバー
24	TCM2032	キャップ	¥ 790 (¥ 869)	1		
10	TCM2034	カバー	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1	合成樹脂	給水ホース部用
14	TCM2079	給水ホース	¥ 4,000 (¥ 4,400)	1	ステンレス鋼他	
19	TCM4425	ベースプレートー式	¥ 3,300 (¥ 3,630)	1	合成樹脂他	ベースプレート+取付ボルト
22	TCM8199R	リモコン組品	¥ 26,800 (¥ 29,480)	1	合成樹脂他	ウォシュレット用
23	TCM8204R	リモコン組品	¥ 26,300 (¥ 28,930)	1	合成樹脂他	便器洗浄用