


品番	TMJ30UC3	品名	壁付シングル13 (シャワバス) (浴室) (JIS)	1 / 3
----	----------	----	--------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMJ30UC3	品名	壁付シングル13 (シャワバス) (浴室) (JIS)	2 / 3
----	----------	----	--------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】 整流キャップ交換の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH573-1	廃番	止水栓付取付脚	廃番	2		
TH679-1	TH679-1	逆止弁部	¥ 1,150 (¥ 1,265)	2		
TH730-3	TH730-3	シャワーエルボ	¥ 2,900 (¥ 3,190)	1		
THY435LL	THY478ELLR #NG2	シャワーホース	¥ 5,850 (¥ 6,435)	1		
THY556F	THY556F #NG2	シャワーハンガー	¥ 2,200 (¥ 2,420)	2		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000 (¥ 12,100)	1		
THY717	THY717	シャワーヘッド	¥ 3,600 (¥ 3,960)	1		
THYB12-1	THYB12-1	自在スパウト	¥ 7,000 (¥ 7,700)	1		
9B4102	TH 5B0254	切り替え弁部	¥ 1,600 (¥ 1,760)	1		
5D000022	TH 5D0022	ハンドル部	¥ 5,100 (¥ 5,610)	1		
5J000018	TH 5J0018	キャップナット	¥ 770 (¥ 847)	1		
5R000035	TH 5R0035	カートリッジ押え部	¥ 6,650 (¥ 7,315)	1		
32382W	TH32382WA	レバーハンドル	¥ 5,900 (¥ 6,490)	1	複合材質	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170 (¥ 187)	1	合成樹脂	
953982	TH953982 #NG2	インデックス	¥ 540 (¥ 594)	1		

品番	TMJ30UC3	品名	壁付シングル13 (シャワバス) (浴室) (JIS)	3 / 3
----	----------	----	--------------------------------	-------

金具補修品注意情報	C_0011
------------------	--------

件名	整流キャップ交換の注意情報						
対象製品	TBF20 型	TBF21 型	TEM47 型	TKHG31P 型	TKJ30U3 型	TKY12 型	TMG20 型
	TMG40 型	TMHG40 型	TMJ30UC3 型	TMJ40 型	TMN40 型	TMY11 型	TMY140 型
	TUB31 型	TUB40 型					



前期・後期型製品識別方法

<p>〈前期型〉 【ブッシュ有り】 【ブッシュ無し】</p> <p style="text-align: center;">網が3枚</p>	<p>〈後期型〉</p> <p style="text-align: center;">樹脂部材と一体</p>
--	---

補修品選定

<p>【前期型がついている場合】 パッキン以外の部品が必要な場合は『THY508-1』で一式交換してください。</p> <p>パッキン TH91953H</p> <p>パッキン TH91953H</p>	<p>【後期型がついている場合】 パッキン・内筒は部品単独で交換が可能です。</p> <p>パッキン TH93932E</p> <p>内筒 TH97E09</p>
---	---

注意 前期・後期どちらの場合も THY508-1 一式交換で互換性があります。