

ハンドシャワー水栓 シャワーホース接続時の注意点

不具合事例

1. 吐水量が少ない。
2. シャワーホース部より水漏れ。

対象：キッチン・洗面用シングルレバー混合栓（ハンドシャワータイプ）



なぜ？

原因

シャワーホース接続時に、シャワーホース側の袋ナットを回して締め付けたことにより、シャワーホース内部のインナーホースがよじれて吐水量が少なくなり、最悪は切れて水漏れします。



シャワーホース側の袋ナットを回した



インナーホースのよじれ



これで解決

必ず実施

<重要>

シャワーホース接続時は、絶対にシャワーホース側の袋ナットは回さず、水栓本体側の袋ナットを回してください。

※商品同梱の施工説明書を参照いただき、確実に取り付け願います。

本体側袋ナット

シャワーホース側袋ナット

本体側袋ナットを回して締め付ける

寒冷地仕様の場合は、水抜き栓側を回して締め付ける

