

自動フラッシュバルブ・フラッシュバルブ 最低必要水圧確保 のお願い

不具合事例



汚物が残る、洗浄水量が少ない。

対象：TEF7型、TEF8型、TEF1型、TEF2型、TV550型、TV650型、TV760型、TV860型

なぜ？

原因

水圧が低いことが原因です。



(流量線図)

これで解決

必ず実施

<重要>

給水圧力は最低必要水圧0.07MPa(流動時)～最高水圧0.75MPa(静止時)の範囲です。

給水圧力が低い場合は0.07MPa(流動時)の確保をお願い致します。