





生産中止図面

2005/08



<特殊内容>

- 1.給水をフレキシブルホース仕様から連結管仕様に変更したもの。
- 2.分岐金具を削除したもの。
- 3.電源プラグを3Pプラグ(L形)としたもの(L=500)。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

\*定格：AC100V-353W 50/60Hz

| TOTO     |             |                | 単位<br>mm    | 名称                     |
|----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| 製図<br>北田 | 検図<br>藤原 中山 | 日付<br>04-03-16 | 尺度<br>1 : 5 | 洗浄脱臭暖房便座               |
| 備考       |             |                |             | 品番<br>TCF581WV38       |
|          |             |                |             | 図番<br>TCF581WV38_A1010 |
| A3       |             | ページNo.         | 1-1         | (改)                    |