


2010 / 07

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



電源コード L=1000



(改)