


生産中止図面

2004/09

区分

B

この商品は工場間渡しの商品です（箱無し又は多数個入り）によって  
工場から直接お客様への発送は困難です。箱付き又は1ヶ入りの品番設定が必要になります  
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります



|          |          |                                                                                     |             |                            |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| TOTO     |          |  | 単位<br>mm    | 名称<br><br>光電センサー<br>（足元感知） |
| 製図<br>早田 | 検図<br>永延 | 日付<br>03.03.04                                                                      | 尺度<br>1 : 2 |                            |
| 備考       |          |                                                                                     |             |                            |