

生産中止図面


2004/09

区分

B

この商品は工場間渡しの商品です（箱無し又は多数個入り）によって  
工場から直接お客様への発送は困難です 箱付き又は1ヶ入りの品番設定が必要になります  
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります

洗浄用磁石



|             |          |                                                                                     |             |                  |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTO</b> |          |  | 単位<br>mm    | 名称               |
|             |          |                                                                                     |             | 光電センサー<br>（足元感知） |
| 製図<br>村田（雅） | 検図<br>磯部 | 日付<br>酒井（和）<br>01.08.16                                                             | 尺度<br>1 : 2 | 図番               |
| 備考          |          |                                                                                     |             | TES102PA         |