


品番	HH11007SS	品名	内部樹脂タンク式	1 / 3
----	-----------	----	----------	-------

希望小売価格：¥ 57,000 (税込価格：¥ 62,700)

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	HH11007SS	品名	内部樹脂タンクー式	2 / 3
----	-----------	----	-----------	-------

■互換性に関する注意情報
・タンク整流ジャバラについて




- 特記事項 (1/2)
- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
 - ・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
 - ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
 - ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
 - 品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
01	HH06005SR	立形ロータンク用ボールタップ13	¥ 12,500 (¥ 13,750)	1		補修品は手洗付・手洗なし／サイホン・セミサイホン組替部品同梱
02	HH0703R	レバーハンドル	¥ 2,650 (¥ 2,915)	1		
03	HH0705R	手洗金具	¥ 3,550 (¥ 3,905)	1		
04	HH0707R	密結パッキン	¥ 1,300 (¥ 1,430)	1		
05	HH0708S	カバー	¥ 1,300 (¥ 1,430)	1		タンクふた底に整流スポンジが付いている場合は、はがしてこのカバーを使用ください。
06	HH08008Z	排水弁	¥ 3,750 (¥ 4,125)	1		
07	HH11185	ストッパー	¥ 90 (¥ 99)	1		
08	HH11188	ウォーターライン表示リング	¥ 190 (¥ 209)	1		
09	HH11189	スリットカバー	¥ 360 (¥ 396)	1		
10	HH11190	スリットカバー押え	¥ 340 (¥ 374)	1		
11	HH11192	ホースクランプ	¥ 190 (¥ 209)	1		
12	HH11193	ガタ防止パッキン	¥ 610 (¥ 671)	1		
13	HH12023	取付金具ユニット	¥ 1,800 (¥ 1,980)	1		ねじ込み式です。既設がワンタッチの場合、部品単位で取替不可。必ず一式交換のこと。

- 特記事項 (2/2)
- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	HH11007SS	品名	内部樹脂タンクー式	3 / 3
----	-----------	----	-----------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No. E0026
件名 タンク整流ジャバラについて		
対象製品 SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系、SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系、SH371系、SH381系、SH391系、SH393系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SJ81系、SJ475系、SJ477系、SJ727系、SS51系、SS61系、SS111系、SS113系、SS261系		
タンクふた底の違い ■対象製品のタンクふたには、ふた底に整流スポンジが付いているものと、付いていないものがあります。 2013年6月頃から順次整流ジャバラ式に切り替えられています。 （新旧でカバー形状は異なりますが、整流ジャバラのみの取り替えは可能です）		
■旧型タンク（2013年6月頃以前） タンクふた底に整流スポンジが付いていました。  タンクふた 整流スポンジ 旧カバー カバー特徴 切込みなし ■新型タンク（2013年6月頃以降） 内部樹脂タンクカバーに整流ジャバラが付く仕様に変更しました。  タンクふた 整流ジャバラ 新カバー カバー特徴 ジャバラを挿入する切込みあり		
《ポイント》 ■現行製品は整流ジャバラ式に切り替わっていますので、整流スポンジは付いていません。 ■現在のタンクふた、陶器タンクー式、内部樹脂タンクー式、内部樹脂カバーのみの補修品には、整流ジャバラが付いていますので、補修の際、タンクふた底に整流スポンジが付いている場合は、はがして整流ジャバラ式に切り替えてください。 ■整流スポンジを付けたまま整流ジャバラ仕様のカバーを付けると、ふたが浮いてがたつきや漏水の原因となりますので、必ず整流スポンジは、はがしてください。 ■既に整流ジャバラが付いている製品に対して、補修品を手配すると整流ジャバラがだぶる場合があります。その場合は破棄ください。 タンクふた底を確認し、整流スポンジが付いていたら はがして、整流ジャバラに切り替え  タンクふた カバー 整流スポンジ 整流スポンジのはがし残し（はがれ残り）がないようにする。 タンクふた カバー		