


| | | | | |
|----|------------|----|-------------|-------|
| 品番 | TBG02201JA | 品名 | 台付2ハンドル混合水栓 | 1 / 2 |
|----|------------|----|-------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定されておりません。

| | | | | |
|----|------------|----|-------------|-------|
| 品番 | TBG02201JA | 品名 | 台付2ハンドル混合水栓 | 2 / 2 |
|----|------------|----|-------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|------------|--------------------|----|--------|----|
| TH5C0681 | TH 5C0681 | スパウト部 | ¥ 46,700(¥ 51,370) | 1 | | |
| TH19D83 | TH 19D83 | 固定台座 | ¥ 2,200(¥ 2,420) | 2 | ステンレス | |
| TH19D87 | TH 19D87 | 塞蓋 | ¥ 2,100(¥ 2,310) | 1 | 銅合金 | |
| TH19D94 | TH 19D94 | 固定台座 | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | 銅合金 | |
| TH93B57H | TH 93B57H | パッキン | ¥ 230(¥ 253) | 2 | ゴム | |
| TH93B58H | TH 93B58H | パッキン | ¥ 270(¥ 297) | 1 | ゴム | |
| TH93B59E | TH 93B59E | O-RING | ¥ 200(¥ 220) | 1 | ゴム | |
| TH97J04 | TH 97J04 | パッキン | ¥ 260(¥ 286) | 2 | 合成樹脂 | |
| TH97J08 | TH 97J08 | パッキン | ¥ 260(¥ 286) | 1 | 合成樹脂 | |
| TH18849L | TH18849L | バルブユニット | ¥ 6,350(¥ 6,985) | 1 | 複合材質 | |
| TH18849R | TH18849R | バルブユニット | ¥ 6,350(¥ 6,985) | 1 | 黄銅 他 | |
| TH21333 | TH21333 | 固定ナットM28 | ¥ 1,600(¥ 1,760) | 2 | 銅合金 | |
| TH21334 | TH21334 | 固定ナットM33 | ¥ 1,800(¥ 1,980) | 1 | 黄銅 | |
| TH61136 | TH61136 | なべ小ねじM4×16 | ¥ 160(¥ 176) | 6 | ステンレス鋼 | |
| TH72823 | TH72823 | 座金 | ¥ 1,250(¥ 1,375) | 2 | ステンレス鋼 | |
| TH72824 | TH72824 | 座金 | ¥ 1,450(¥ 1,595) | 1 | ステンレス鋼 | |
| TH94059 | TH94059 | パッキン | ¥ 160(¥ 176) | 2 | ゴム | |
| THA36-2A | THA36-2A | ハンドル部 | ¥ 26,000(¥ 28,600) | 1 | | |
| THA36-3A | THA36-3A | ハンドル部 | ¥ 26,000(¥ 28,600) | 1 | | |