


品番	TBH21	品名	壁付2ハンドル混合水栓	1 / 2
----	-------	----	-------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TBH21	品名	壁付2ハンドル混合水栓	2 / 2
----	-------	----	-------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
9B1215	TH 5B0174	こま	¥ 2,350(¥ 2,585)	2		
9B1120	TH 5B0307	開閉バルブ部	¥ 3,000(¥ 3,300)	2		
15400	TH15400	塞蓋	¥ 820(¥ 902)	1	黄銅	
15788	TH15788	塞蓋	¥ 380(¥ 418)	1	黄銅	
18884	TH18884	バルブ押え	¥ 640(¥ 704)	2	黄銅	
18885C	TH18885C	インデックス	¥ 910(¥ 1,001)	1	黄銅	
18885H	TH18885H	インデックス	¥ 910(¥ 1,001)	1	黄銅	
21179	TH21179	つば付ナット	¥ 1,450(¥ 1,595)	2	黄銅	
32434R	TH32434R	ハンドル	¥ 5,450(¥ 5,995)	2	亜鉛合金	
61393M	TH61393M	座金付なべ小ねじM4×22	¥ 340(¥ 374)	2	ステンレス鋼 他	
91201H	TH91201H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
91767	TH91767	パッキン	¥ 200(¥ 220)	2	合成樹脂	
91820H	TH91820H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
94023	TH94023	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	
94038	TH94038	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	
953993	TH953993	ブッシュ	¥ 260(¥ 286)	2	合成樹脂	
95603	TH95603	カバー	¥ 1,900(¥ 2,090)	2	合成樹脂	
95604	TH95604	養生カバー	¥ 570(¥ 627)	2	合成樹脂	