


品番	TBH27X	品名	壁付ミキシング13(埋込)(浴室) (JIS)	(1 / 2
----	--------	----	----------------------------	---	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TBH27X	品名	壁付ミキシング13 (埋込) (浴室) (JIS)	2 / 2
----	--------	----	----------------------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000007	TH 5B0007	逆止弁部	¥ 5,650 (¥ 6,215)	2		
5B000111	TH 5B0111	止水バルブ	¥ 1,650 (¥ 1,815)	2		
5B000112	TH 5B0112	バルブ部	¥ 33,100 (¥ 36,410)	1		
5D000204	TH 5D0204	ハンドル部	¥ 14,600 (¥ 16,060)	1		
5J000083	TH 5J0083	カバー部	¥ 27,200 (¥ 29,920)	1		
15400	TH15400	塞蓋	¥ 820 (¥ 902)	1	黄銅	
18873	TH18873	つば付ナット	¥ 4,100 (¥ 4,510)	1	黄銅	
18917	TH18917	スピンドルガイド	¥ 1,450 (¥ 1,595)	2	黄銅	
18927	TH18927	ロックナット	¥ 6,650 (¥ 7,315)	1	黄銅	
31616	TH31616	スピンドル	¥ 3,850 (¥ 4,235)	1	黄銅	
610444	TH610013A	丸小ねじ4.7×20	¥ 330 (¥ 363)	2	黄銅 他	
613551	TH613551	なべタッピンねじ4×6	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼	
90599	TH90599	養生カバー	¥ 2,800 (¥ 3,080)	1	合成樹脂	
91308E	TH91308E	Oリング	¥ 200 (¥ 220)	2	合成ゴム	
91533E	TH91533E	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
91997E	TH91997E	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
93016H	TH93016H	Oリング	¥ 180 (¥ 198)	1	合成ゴム	
93573	TH93573	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
94023	TH94023	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	ノンアスベスト	
95583A	TH95583A	インデックス	¥ 7,200 (¥ 7,920)	1	合成樹脂	