


品番	TBP02201JA	品名	台付2ハンドル混合水栓	1 / 2
----	------------	----	-------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定されておりません。

品番	TBP02201JA	品名	台付2ハンドル混合水栓	2 / 2
----	------------	----	-------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0791	TH 5C0791	スパウト部	¥ 223,000 (¥ 245,300)	1		
TH19D83	TH 19D83	固定台座	¥ 2,200 (¥ 2,420)	2	ステンレス	
TH19D87	TH 19D87	塞蓋	¥ 2,100 (¥ 2,310)	1	銅合金	
TH19D94	TH 19D94	固定台座	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1	銅合金	
TH93B57H	TH 93B57H	パッキン	¥ 230 (¥ 253)	2	ゴム	
TH93B58H	TH 93B58H	パッキン	¥ 270 (¥ 297)	1	ゴム	
TH93B59E	TH 93B59E	O-RING	¥ 200 (¥ 220)	1	ゴム	
TH97J04	TH 97J04	パッキン	¥ 260 (¥ 286)	2	合成樹脂	
TH97J08	TH 97J08	パッキン	¥ 260 (¥ 286)	1	合成樹脂	
TH97J54	TH 97J54	パッキン	¥ 2,200 (¥ 2,420)	1	合成樹脂	
TH18849L	TH18849L	バルブユニット	¥ 6,350 (¥ 6,985)	1	複合材質	
TH18849R	TH18849R	バルブユニット	¥ 6,350 (¥ 6,985)	1	黄銅 他	
TH21333	TH21333	固定ナットM28	¥ 1,600 (¥ 1,760)	2	銅合金	
TH21334	TH21334	固定ナットM33	¥ 1,800 (¥ 1,980)	1	黄銅	
TH5D0394A	TH5D0394A	ハンドル部	¥ 24,200 (¥ 26,620)	1		
TH5D0395A	TH5D0395A	ハンドル部	¥ 24,200 (¥ 26,620)	1		
TH61136	TH61136	なべ小ねじM4×16	¥ 160 (¥ 176)	6	ステンレス鋼	
TH72823	TH72823	座金	¥ 1,250 (¥ 1,375)	2	ステンレス鋼	
TH72824	TH72824	座金	¥ 1,450 (¥ 1,595)	1	ステンレス鋼	
TH94059	TH94059	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	ゴム	