


品番	TBV02406J	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	-----------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定されております。

品番	TBV02406J	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	-----------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0286	TH 5B0286	開閉バルブ部	¥ 11,200(¥ 12,320)	2		
TH5B0399	TH 5B0399	逆止弁部	¥ 9,950(¥ 10,945)	2		
TH5D0343	TH 5D0343	温度調節ハンドル部	¥ 7,400(¥ 8,140)	1		
TH5J0226	TH 5J0226	プレート	¥ 7,450(¥ 8,195)	1		
TH5J0236	TH 5J0236	カバー部	¥ 8,150(¥ 8,965)	1		
TH19D53	TH 19D53	ストッパー押さえ	¥ 4,200(¥ 4,620)	1	銅合金	
TH19D63	TH 19D63	化粧キャップ	¥ 1,850(¥ 2,035)	1	銅合金	
TH93B30E	TH 93B30E	ブッシュ	¥ 460(¥ 506)	1	ゴム	
TH97E06A	TH 97E06A	ストッパー	¥ 1,250(¥ 1,375)	1	樹脂	
TH97H48	TH 97H48	ガイドリング	¥ 1,650(¥ 1,815)	1	樹脂	
TH97H67	TH 97H67	調整ねじ	¥ 380(¥ 418)	4	樹脂	
TH97H691	TH 97H691	インデックス	¥ 8,300(¥ 9,130)	1	樹脂	
TH97H692	TH 97H692	インデックス	¥ 8,300(¥ 9,130)	1	樹脂	
TH97H693	TH 97H693	インデックス	¥ 8,300(¥ 9,130)	1	樹脂	
TH97H694	TH 97H694	インデックス	¥ 8,300(¥ 9,130)	1	樹脂	
TH97H695	TH 97H695	インデックス	¥ 8,300(¥ 9,130)	1	樹脂	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH62249R	TH62249R	六角穴付きボルトM5×20	¥ 360(¥ 396)	4	ステンレス鋼 他	
TH62331	TH62331	六角穴付ボルト	¥ 490(¥ 539)	4	ステンレス鋼	
TH66438	TH66438	止め輪	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
TH74838	TH74838	バルブ押さえ	¥ 2,350(¥ 2,585)	1	ステンレス	
TH91201E	TH91201E	Oリング	¥ 200(¥ 220)	4	ゴム	