

| | | | | |
|----|-----------|----|---------------|-------|
| 品番 | TBV03406J | 品名 | 壁付サーモスタット混合水栓 | 2 / 2 |
|----|-----------|----|---------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|----|----|----|
| TH5D0423 | TH 5D0423 | 切替ハンドル部 | ¥ 8,000(¥ 8,800) | 1 | | |
| TH5D0424 | TH 5D0424 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 7,800(¥ 8,580) | 1 | | |
| TH5G0338A | TH 5G0338A | エルボ | ¥ 6,600(¥ 7,260) | 1 | | |
| TH97P65 | TH 97P65 #N70 | ガイドリング | ¥ 2,800(¥ 3,080) | 2 | | |
| TH22412 | TH22412 | 袋ナット36 | ¥ 590(¥ 649) | 2 | | |
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | ¥ 10,200(¥ 11,220) | 1 | | |
| TH5B0444 | TH5B0444 | 逆止弁 | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 2 | | |
| TH926902R | TH926902R | ストッパー | ¥ 250(¥ 275) | 1 | | |
| TH97590S | TH97590S | ブッシュ | ¥ 590(¥ 649) | 1 | | |
| THA35 | THA35 | スペーサー | ¥ 1,800(¥ 1,980) | 1 | | |
| THD94 | THD94 | 止水栓付取付脚 | ¥ 8,300(¥ 9,130) | 2 | | |
| THF53 | THF53 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,300(¥ 5,830) | 1 | | |
| THYB77-2 | THYB77-2 | 自在スパウト | ¥ 7,150(¥ 7,865) | 1 | | |
| THYC47R | THYC47RA | シャワーハンガー | ¥ 2,150(¥ 2,365) | 2 | | |
| THYC77LLC | THYC77LLC | シャワーホース | ¥ 7,050(¥ 7,755) | 1 | | |
| THYC78 | THYC78 | シャワーヘッド | ¥ 9,850(¥ 10,835) | 1 | | |