


品番	TBV04408J	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	-----------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しております。

品番	TBV04408J	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	-----------	----	---------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93C27E	TH 93C27E	パッキン	¥ 790 (¥ 869)	2		
TH1000036	TH1000036 #N70	サーモストッパー	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1		
TH1000037	TH1000037 #N70	ハンドル用ブッシュ	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1		
TH1000039	TH1000039	ハンドル用ブッシュ	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1		
TH1000416	TH1000416 #N70	切替ストッパー	¥ 1,800 (¥ 1,980)	1		
TH22412	TH22412	袋ナット	¥ 620 (¥ 682)	2		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,800 (¥ 11,880)	1		
TH5C0914	TH5C0914	吐水口部	¥ 2,400 (¥ 2,640)	1		
TH5D0460A	TH5D0460A	温度調節ハンドル部	¥ 8,450 (¥ 9,295)	1		
TH5D0461A	TH5D0461A	切替ハンドル部	¥ 5,600 (¥ 6,160)	1		
TH5G0347	TH5G0347	シャワー継手	¥ 14,900 (¥ 16,390)	1		
TH926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 270 (¥ 297)	1		
TH97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 620 (¥ 682)	1		
THA35	THA35	スプレーサー	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1		
THF61	THF61	開閉バルブ部	¥ 6,100 (¥ 6,710)	1		