


品番	TB 10PFKX20	品名	台付2ハンドル20（埋込・寒）（浴室） （JIS）	1 / 2
----	-------------	----	------------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TB 10PFKX20	品名	台付2ハンドル20（埋込・寒）（浴室） （JIS）	2 / 2
----	-------------	----	------------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000123	TH 5B0123	スピンドル部	¥ 36,800(¥ 40,480)	2		
5C000558	TH 5C0558	スパウト部	¥ 122,000 (¥ 134,200)	1		
5D000247	TH 5D0247	ハンドル部	¥ 19,100(¥ 21,010)	1		
5D000248	TH 5D0248	ハンドル部	¥ 19,100(¥ 21,010)	1		
17823	TH17823	カバー	¥ 3,300(¥ 3,630)	2	黄銅	
21017F	TH21017F	つば付ナット32	¥ 570(¥ 627)	3	黄銅 他	
63012	TH63012A	ナット12.7	¥ 200(¥ 220)	1	黄銅	
917131	TH917131	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成樹脂	
91899S	TH91899S	パッキン	¥ 180(¥ 198)	3	合成ゴム	