


|    |          |    |       |       |
|----|----------|----|-------|-------|
| 品番 | TB 9AX20 | 品名 | 腰高止水栓 | 1 / 2 |
|----|----------|----|-------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を附加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



|    |          |    |       |       |
|----|----------|----|-------|-------|
| 品番 | TB 9AX20 | 品名 | 腰高止水栓 | 2 / 2 |
|----|----------|----|-------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番     | 発注品番     | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料      | 備考 |
|--------|----------|-----------|--------------------|----|---------|----|
| TH486  | TH486 N  | アクリルハンドル部 | ¥ 4,000(¥ 4,400)   | 1  |         |    |
| THY223 | THY223   | こま        | ¥ 560(¥ 616)       | 1  |         |    |
| 15374  | TH15374  | スピンドルガイド  | ¥ 1,550(¥ 1,705)   | 1  | 青銅      |    |
| 15375  | TH15375  | パッキン押え    | ¥ 360(¥ 396)       | 1  | 黄銅      |    |
| 18663  | TH18663  | カバー締付金具   | ¥ 1,550(¥ 1,705)   | 1  | 黄銅      |    |
| 31142  | TH31142A | スピンドル     | ¥ 1,650(¥ 1,815)   | 1  | 黄銅      |    |
| 71175  | TH71175  | カバー       | ¥ 1,150(¥ 1,265)   | 1  | ステンレス鋼  |    |
| 91286H | TH91286H | Uパッキン     | ¥ 170(¥ 187)       | 1  | 合成ゴム    |    |
| 94063  | TH94063  | パッキン      | ¥ 170(¥ 187)       | 1  | ノンアスペスト |    |