



|    |            |    |                 |       |
|----|------------|----|-----------------|-------|
| 品番 | TC111Z#SC1 | 品名 | 普通便座（バリアフリー便器用） | 1 / 2 |
|----|------------|----|-----------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



<必要な際は状況に応じて発注願います。>

【別売品】便座締付工具



お願い；掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス（株）へ修理・点検をご依頼下さい。  
フリーダイヤル 0120-1010-05

|    |            |    |                 |       |
|----|------------|----|-----------------|-------|
| 品番 | TC111Z#SC1 | 品名 | 普通便座（バリアフリー便器用） | 2 / 2 |
|----|------------|----|-----------------|-------|

■特記事項 (1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番     | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料     | 備考                  |
|----------|----------|-----------|--------------------|----|--------|---------------------|
| TCH842YR | TCH842YR | 便座クッション組品 | ¥ 1,200 (¥ 1,320)  | 1  | 合成ゴム   |                     |
| TCM3147  | TCM3147  | 取付金具      | ¥ 2,700 (¥ 2,970)  | 1  | 黄銅     |                     |
| TCM3148  | TCM3148  | 取付金具      | ¥ 2,700 (¥ 2,970)  | 1  | 黄銅     |                     |
| TCM3213  | TCM3213  | 便座軸       | ¥ 390 (¥ 429)      | 1  | ステンレス鋼 |                     |
| TCM3231  | TCM3231  | 工具（締付用）   | ¥ 260 (¥ 286)      | 1  | ステンレス鋼 | 別売品です。製品には同梱していません。 |
| TCM3275  | TCM3275  | 六角ナット     | ¥ 160 (¥ 176)      | 2  | 黄銅     |                     |
| TCM3279  | TCM3279  | 座金        | ¥ 160 (¥ 176)      | 2  | ステンレス鋼 |                     |
| TCM3747  | TCM3747  | パッキン      | ¥ 160 (¥ 176)      | 2  | 合成ゴム   |                     |
| TCM3784  | TCM3784  | パッキン      | ¥ 160 (¥ 176)      | 2  | 合成ゴム   |                     |
| TCZ2     | TCZ2     | 便座締付工具    | ¥ 890 (¥ 979)      | 1  | 合成樹脂   | 別売品です。製品には同梱していません。 |
| TCZ3Y    | TCZ3Y    | 便座締付工具組品  | ¥ 1,150 (¥ 1,265)  | 1  | 合成樹脂   | 別売品です。製品には同梱していません。 |