


品番	TCF5533AU#SC1	品名	洗浄脱臭暖房便座	1 / 2
----	---------------	----	----------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。
 フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF5533AU#SC1	品名	洗浄脱臭暖房便座	2 / 2
----	---------------	----	----------	-------

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCA83-9S	触媒組品	¥ 1,650(¥ 1,815)	1	合成樹脂他	脱臭カートリッジ
02	TCM1445N#SC1	便ふた組品 (E/R兼用)	¥ 5,700(¥ 6,270)	1	合成樹脂他	
04	TCM1459RN	モータ組品 (便器洗浄)	¥ 9,150(¥ 10,065)	1	合成樹脂他	
05	TCM1460N	リモコン組品	¥ 16,500(¥ 18,150)	1	合成樹脂他	便器洗浄用
06	TCM1580	フレキシブルホース	¥ 5,150(¥ 5,665)	1	ステンレス鋼他	
07	TCM1792R	便座クッション	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
08	TCM1804	分岐金具	¥ 2,100(¥ 2,310)	1	黄銅他	
09	TCM1808	クイックファスナ	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
10	TCM2234	フィルタ	¥ 300(¥ 330)	1	合成樹脂	
11	TCM2244R	ルーバー組品	¥ 210(¥ 231)	1	合成樹脂	
12	TCM2297	ストレーナ組品	¥ 380(¥ 418)	1	合成樹脂他	給水フィルター付水抜栓
14	TCM2468	キャップ	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
15	TCM2469#SC1	カバー	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
16	TCM2473	ベースプレート組品	¥ 1,000(¥ 1,100)	1	合成樹脂他	
17	TCM2484	ドレンプラグ組品	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂他	水抜きプラグ
19	TCM8199R	リモコン組品	¥ 26,800(¥ 29,480)	1	合成樹脂他	