




品番	TCF5820AUP#NW1	品名	ウォシュレットアプリコットP	1 / 2
----	----------------	----	----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



適合便器寸法



お願い；掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。
 フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF5820AUP#NW1	品名	ウォシュレットアプリコットP	2 / 2
----	----------------	----	----------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1,900(¥ 2,090)	1	合成樹脂他	
02	TCM1790	給水フィルター付水抜栓	¥ 2,400(¥ 2,640)	1	合成樹脂他	
03	TCM1791#NW1	脱臭フィルター	¥ 810(¥ 891)	1	合成樹脂	
04	TCM1792R	便座クッション	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
05	TCM1804	分岐金具	¥ 2,100(¥ 2,310)	1	黄銅他	
06	TCM1808	クイックファスナ	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
07	TCM1825	電池ふた	¥ 1,650(¥ 1,815)	1	合成樹脂	
08	TCM1850	ハンガ組品	¥ 1,650(¥ 1,815)	1	合成樹脂他	
09	TCM1881	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	ノンアスベスト ジョイントシート	
10	TCM1902#NW1	カバー	¥ 1,450(¥ 1,595)	1	合成樹脂	水抜き部用
11	TCM1904#NW1	ルーバー組品	¥ 1,700(¥ 1,870)	1	合成樹脂	ルーバー
12	TCM2034	カバー	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	給水ホース部用
13	TCM2037	十字穴付トラス小ねじ	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
14	TCM2079	給水ホース	¥ 4,000(¥ 4,400)	1	ステンレス鋼他	
15	TCM2093	ゴムブッシュ	¥ 370(¥ 407)	2	合成ゴム他	
16	TCM2570	ハンガ組品	¥ 1,350(¥ 1,485)	1	合成樹脂他	
17	TCM2571	電池ふた	¥ 960(¥ 1,056)	1	合成樹脂他	
18	TCM4140	固定板	¥ 860(¥ 946)	2	ステンレス鋼	
19	TCM4393	リモコン組品	¥ 6,100(¥ 6,710)	1	合成樹脂他	リモコン部品
20	TCM4394	リモコン組品	¥ 4,050(¥ 4,455)	1	合成樹脂他	
21	TCM4426	ベースプレート一式	¥ 5,850(¥ 6,435)	1	合成樹脂他	
22	TCM4435	ベースプレート組品	¥ 4,800(¥ 5,280)	1	合成樹脂他	ベースプレート単品
23	TCM4451	取付ボルト組品	¥ 2,800(¥ 3,080)	1	ステンレス鋼他	
24	TCM4473RR	モータ組品 (便器洗浄)	¥ 9,950(¥ 10,945)	1	合成樹脂他	