


品番	TCF5830YS#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	1 / 2
----	---------------	----	----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い；掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。  
 フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF5830YS#SC1	品名	ウォシュレットアプリコットP	2 / 2
----	---------------	----	----------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1,900(¥ 2,090)	1	合成樹脂他	
02	TCM1790	給水フィルター付水抜栓	¥ 2,400(¥ 2,640)	1	合成樹脂他	
03	TCM1791#SC1	脱臭フィルター	¥ 810(¥ 891)	1	合成樹脂	
04	TCM1792R	便座クッション	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
05	TCM1804	分岐金具	¥ 2,100(¥ 2,310)	1	黄銅他	
06	TCM1808	クイックファスナ	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
07	TCM1902#SC1	カバー	¥ 1,450(¥ 1,595)	1	合成樹脂	水抜き部用
08	TCM1904#SC1	ルーバー組品	¥ 1,700(¥ 1,870)	1	合成樹脂	
09	TCM2032	キャップ	¥ 790(¥ 869)	1		
10	TCM2034	カバー	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	給水ホース部用
11	TCM4425	ベースプレート式	¥ 3,300(¥ 3,630)	1	合成樹脂他	
12	TCM7781	給水ホース	¥ 4,500(¥ 4,950)	1		
13	TCM8142#SC1	便ふた組品(エロンゲート)	¥ 8,650(¥ 9,515)	4	合成樹脂他	
14	TCM8199R	リモコン組品	¥ 26,800(¥ 29,480)	1	合成樹脂他	