


| | | | | |
|----|---------------|----|----------------|-------|
| 品番 | TCF5851AE#SC1 | 品名 | ウォシュレットアプリコットP | 1 / 2 |
|----|---------------|----|----------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOリネオ（株）へ修理・点検をご依頼下さい。
 フリーダイヤル 0120-1010-05

| | | | | |
|----|---------------|----|----------------|-------|
| 品番 | TCF5851AE#SC1 | 品名 | ウォシュレットアプリコットP | 2 / 2 |
|----|---------------|----|----------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----|--------------|---------------|--------------------|----|--------|----|
| 01 | TCA301 | クッション | ¥ 310(¥ 341) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 02 | TCM10926 | キャップ | ¥ 1,100(¥ 1,210) | 1 | | |
| 03 | TCM11072#SC1 | ルーバー組品 | ¥ 1,100(¥ 1,210) | 1 | | |
| 04 | TCM11074 | 脱臭カートリッジ | ¥ 1,650(¥ 1,815) | 1 | | |
| 05 | TCM11335 | 給水ホース | ¥ 2,800(¥ 3,080) | 1 | | |
| 06 | TCM11375#SC1 | 便ふた組品 (E/R兼用) | ¥ 7,200(¥ 7,920) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 07 | TCM1792R | 便座クッション | ¥ 160(¥ 176) | 2 | 合成ゴム | |
| 08 | TCM1804 | 分岐金具 | ¥ 2,100(¥ 2,310) | 1 | 黄銅他 | |
| 09 | TCM1808 | クイックファスナ | ¥ 160(¥ 176) | 1 | ステンレス鋼 | |
| 10 | TCM4398S | リモコン組品 | ¥ 22,100(¥ 24,310) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 11 | TCM4425 | ベースプレート式 | ¥ 3,300(¥ 3,630) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 12 | TCM4473RR | モータ組品 (便器洗浄) | ¥ 9,950(¥ 10,945) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 13 | TCM8706R | リモコン組品 | ¥ 22,100(¥ 24,310) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 14 | TCM8707R | リモコン組品 | ¥ 26,800(¥ 29,480) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 15 | TCM9032 | 給水フィルター付水抜栓 | ¥ 2,200(¥ 2,420) | 1 | 合成樹脂他 | |
| 16 | TCM9498 | カバー | ¥ 1,300(¥ 1,430) | 1 | | |
| 17 | TCM9920#SC1 | 脱臭フィルター | ¥ 1,050(¥ 1,155) | 1 | | |