
品	TCF8GM54AK#SC1	品	ウォシュレットKM	1 / 0	
番		名		1 / 2	

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い:掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。フリーダイアル 0120-1010-05

品	TOFOCME AAV#SC1	品	ウォシュレットKM	2 / 2
番	TCF8GM54AK#SC1	名		2 / 2

■特記事項(1/1)
・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCA301	クッション	¥ 310(¥ 341)	1	合成樹脂他	
02	TCM165	ハンドル組品	¥ 1, 300 (¥ 1, 430)	1	合成樹脂	
03	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1, 900 (¥ 2, 090)	1	合成樹脂他	
04	TCM1790	給水フィルター付水抜栓	¥ 2, 400 (¥ 2, 640)	1	合成樹脂他	
05	TCM1791#SC1	脱臭フィルター	¥ 810(¥ 891)	1	合成樹脂	
06	TCM1792R	便座クッション	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
07	TCM1808	クイックファスナ	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼	
08	TCM1831	フック組品	¥ 260 (¥ 286)	1	合成樹脂他	
09	TCM1840R	六角ナット組品	¥ 380 (¥ 418)	1	合成樹脂他	
10	TCM1875R	モ-タ組品(便器洗浄)	¥ 5,000 (¥ 5,500)	1	合成樹脂他	
11	TCM1902#SC1	カバー	¥ 1, 450 (¥ 1, 595)	1	合成樹脂	水抜き部用
18	TCM2032	キャップ	¥ 790(¥ 869)	1		
12	TCM2034	カバー	¥ 1, 100 (¥ 1, 210)	1	合成樹脂	給水ホース部用
13	TCM2055	ベースプレート一式	¥ 3, 200 (¥ 3, 520)	1	合成樹脂他	
14	TCM3337	給水ホース	¥ 6, 200 (¥ 6, 820)	1	ステンレス鋼他	
15	TCM4267#SC1	ルーバー組品	¥ 1, 300 (¥ 1, 430)	1	合成樹脂	ルーバー
16	TCM7888	リモコン組品	¥ 7, 850 (¥ 8, 635)	1	合成樹脂他	リモコン部品
17	TCM7953#SC1	便ふた組品(エロンゲート)	¥ 8, 750 (¥ 9, 625)	1	合成樹脂他	