
品	TEF61LBX	品	自動フラッシュバルブ(左給水用)	1 / 2
番	TEI OTEBA	名		1 / 2

## 希望小売価格:-

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品	TEF61LBX	品	自動フラッシュバルブ(左給水用)	2 / 2
番	TEI OTEDA	名		2 / 2

- ■特記事項(1/1)
  ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
  ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
  ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願

・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。 ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。 ・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。 ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してくだ

【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
17889	TH17889	スピンドルガイド	¥ 2, 450 (¥ 2, 695)	1		
21010F	TH21010F	つば付ナット24	¥ 570(¥ 627)	1		
22004	TH22004	袋ナット40	¥ 600 (¥ 660)	1		
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1, 000 (¥ 1, 100)	1		
TH330-1R	TH330-2R	スピンドル部	¥ 5, 800 (¥ 6, 380)	1		
402561	TH402561A	給水管	¥ 1, 900 (¥ 2, 090)	1		
40315	TH40315	排水管	¥ 5, 550 (¥ 6, 105)	1		
TH479P1R	TH479P1R	ピストンバルブ部	¥ 4, 600 (¥ 5, 060)	1		
611221	TH611221	なべ小ねじM4×8	¥ 160 (¥ 176)	4		
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 740 (¥ 814)	2		
71220	TH71220	カバー	¥ 1, 450 (¥ 1, 595)	1		
72164	TH72164	止め輪	¥ 160 (¥ 176)	1		
TH746	廃番	フラッシュバルブ用押ボタン   部	廃番	1		
91035S	TH91035S	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1		
91232E1	TH91232E1	0リング	¥ 160 (¥ 176)	1		
91300H	TH91300H	0リング	¥ 160 (¥ 176)	1		
91301H	TH91301H	0リング	¥ 160 (¥ 176)	1		
91682E	TH91682E	パッキン	¥ 200 (¥ 220)	1		
91928E	TH91928E	ブッシュ	¥ 340 (¥ 374)	1		
93172H	TH93172H	0リング	¥ 160 (¥ 176)	1		
THD68A	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 7, 750 (¥ 8, 525)	1		
18138	廃番		廃番	1	黄銅	
32283	廃番		廃番	1	黄銅	
61302	廃番		廃番	4	ステンレス鋼	
61305	廃番		廃番	4	ステンレス鋼 他	
71324	廃番		廃番	1	ステンレス鋼	
71325	廃番		廃番	1	ステンレス鋼	
71328	廃番		廃番	1		
92414	廃番		廃番	2	合成樹脂	