

品番	TEF71ABRX	品名	感知フラッシュバルブ・VB付左給水（大便器洗浄弁25）	2 / 2
----	-----------	----	-----------------------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH5J0317	TH 5J0317	ふたユニット	¥ 15,900 (¥ 17,490)	1		
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1		
TH342-4	TH342-4	横位置調整用連結管	¥ 8,650 (¥ 9,515)	1		
THD68	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 8,050 (¥ 8,855)	1		
THD77	THD77	止水栓	¥ 11,900 (¥ 13,090)	1		
THJ10R	THJ10R	ピストンバルブ部	¥ 13,700 (¥ 15,070)	1		
9E4012	TH 5E0100	駆動部	¥ 11,100 (¥ 12,210)	1		
9E5100	TH 5E0125	電源部	¥ 37,900 (¥ 41,690)	1		
9J1501	TH 5J0184	押しボタン部	¥ 4,800 (¥ 5,280)	1		
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 890 (¥ 979)	1	銅合金	
402561A	TH402561A	給水管	¥ 1,950 (¥ 2,145)	1	ステンレス	
40315	TH40315	排水管	¥ 5,750 (¥ 6,325)	1	黄銅	
58121	TH58121	光電センサー	¥ 81,100 (¥ 89,210)	1	一般電気部材	
61122	TH61122	なべ小ねじM4×12	¥ 170 (¥ 187)	10	ステンレス鋼	
611353	TH611353	なべ小ねじM3×6	¥ 170 (¥ 187)	3	ステンレス	
61351	TH61351	座金付なべ小ねじM3×20	¥ 170 (¥ 187)	4	ステンレス	
61390	TH61390	トラス小ねじM4×6	¥ 170 (¥ 187)	3	ステンレス鋼	
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 770 (¥ 847)	2	ステンレス	
74254R	TH74254R	取付板	¥ 4,250 (¥ 4,675)	1	ステンレス鋼	
84108R	TH84108R	ベースプレート	¥ 4,450 (¥ 4,895)	1	ステンレス鋼	
93567	TH93567	パッキン	¥ 340 (¥ 374)	1	合成樹脂 他	
93568	TH93568	パッキン	¥ 340 (¥ 374)	1	合成樹脂 他	
94029	TH94029	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1	ゴム	
95579	TH95579	ガラス	¥ 830 (¥ 913)	1	ガラス	
95580	TH95580	ガラス	¥ 690 (¥ 759)	1	ガラス	
95649	TH95649 #CS1	カバー	¥ 13,400 (¥ 14,740)	1	合成樹脂	
95650	TH95650 #CS1	カバー	¥ 13,400 (¥ 14,740)	1	合成樹脂	
TZ119	TZ119	掃除用磁石	¥ 640 (¥ 704)	1		